




Impulzné napájacíe zdroje pre LED sú zdroje napätia, ktoré vstupné napätie 230V AC menia na nízke jednosmerné napätie. Typické zapojenie je:



Vlastná montáž spočíva v pripojení spotrebiča (LED pásu) na výstup zdroja, pozor na predpísanú polaritu vodičov a napätie LED pásu, ktoré musí byť zhodné s výstupným napätím zdroja. Uistite sa či je polarita vodičov správna a následne pripojte vstupné napätie zdroja. Ak používate stmievateľný zdroj série PWM, napr. PWM-60-24, tak na vodiče DIM+ a DIM- pripojte stmievač, napr. KL, L1..

Vstupné napätie: vid štítok (input)

Výstupné napätie: vid štítok (output)

Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.